
# MINOURN

### Space-Mount SM-2229 2 instructions manual /取扱説明書

Universal & adjustable quick-release type light alloy clamping device (2-hole version)

SM-2229-2

汎用クイックリリース型アルミ製 クランプ (2孔タイプ)






M5 thread hole (2 holes) M5 ネジ孔、(2 孔。)

Applicable Diameter / 適用直径 7/8"  $\sim 1-1/8$ " / 22mm  $\sim 29$ mm **MINOURA JAPAN** 株式会社 箕浦 Made in Japan








Prior to clamping, roughly adjust


the jaws opening to the target diameter by turning the side screw.

まず装着前に側面のボルトを回して きます。

Wind the supplied plastic sheet around the tube, close the jaw, then hook the metal ring.


添付の透明シートをパイプに巻き. クランプの内径を取り付ける対象の その上からクランプをかぶせます。 パイプの直径におおよそ合わせてお クランプを閉じてから、金属リング をフックにかけます。





If you hear clicking sound and you feel appropriate resistance when closing the lever, it's OK. If it's too tight or too loose, the clamp jaws may be broken or an serious accident may occur. Release the clamp and adjust the opening by turning the side screw, then try clamping again.

レバーを閉じ切ったとき「パチン」 という音とともに適度な抵抗を感 じたら、それは正常です。 もしレバーがきつすぎる、あるい は緩すぎる場合は、いったんクラ ンプを解除し、側面のボルトでク ランプの開き幅を再調整してから 装着してください。



When closing the lever, if you find the side screw is not retracted into the clamp body, clamping must be loose and it will cause serious trouble while using. Confirm the side screw is completely retracted.

レバーを閉じたとき、もし側面 のボルトが飛び出たままだと, クランプは完全に締まりきって いません。このままだと使用中 にクランプが緩み, 重大な事故 を起こす恐れがあります。 必ずボルトが完全にクランプ本 体に引き込まれていることを確 認してからお使いください。

#### MINOURA CO.,LTD.

1197-1 Godo, Anpachi, Gifu 503-2305 Japan minoura@minoura.jp

## 株式会社 箕浦

〒 503-2305

岐阜県安八郡神戸町神戸 1197-1 infodesk@minoura.jp


# MINOURN

# Space-Mount SM-2835 ❷ instructions manual / 取扱説明書

Universal & adjustable quick-release type light alloy clamping device (2-hole version)

SM-2835-2

汎用クイックリリース型アルミ製 クランプ (2孔タイプ)




4 944924 332587

M5 thread hole (2 holes) M5 ネジ孔(2 孔)

Applicable Diameter / 適用直径 1-1/8" ~ 1-3/8" / 28mm ~ 35mm MINOURA JAPAN 株式会社 箕浦 Made in Japan








gior to clamping, roughly o

Prior to clamping, roughly adjust Win the jaws opening to the target arou diameter by turning the side screw.


まず装着前に、側面のボルトを回して、クランプの内径を取り付けるパイプの直径におおよそ合わせておきます。

Wind the supplied plastic sheet around the tube, close the jaw, then hook the metal ring.

添付の透明シートをパイプに巻き、その上からクランプをかぶせます。クランプを閉じてから、金属リングをフックにかけます。




Close the lever. レバーを倒します。



If you hear clicking sound and you feel appropriate resistance when closing the lever, it's OK. If it's too tight or too loose, the clamp jaws may be broken or an serious accident may occur. Release the clamp and adjust the opening by turning the side screw, then try clamping again.

レバーを閉じ切ったとき「パチン」という音とともに適度な抵抗を感じたら、それは正常です。 もしレバーがきつすぎる、あるいは緩すぎる場合は、いったんクランプを解除し、側面のボルトでクランプの開き幅を再調整してから装着してください。



When closing the lever, if you find the side screw is not retracted into the clamp body, clamping must be loose and it will cause serious trouble while using. Confirm the side screw is completely retracted.

レバーを閉じたとき、もし側面 のボルトが飛び出たままだと、 クランプは完全に締まりきって いません。このままだと使用中 にクランプが緩み、重大な事故 を起こす恐れがあります。 必ずボルトが完全にクランプ本 体に引き込まれていることを確 認してからお使いください。

#### MINOURA CO.,LTD.

1197-1 Godo, Anpachi, Gifu 503-2305 Japan minoura@minoura.jp

### 株式会社 箕浦

〒 503-2305 岐阜県安八郡神戸町神戸 1197-1 infodesk@minoura.jp